



Porsche Club
R u s s i a n d



РЕШЕНИЕ ОРГАНИЗАТОРА ЧЕМПИОНАТА №3/2020
от 29 августа 2020 года

По результатам Технической инспекции перед 3-им этапом Sport Challenge на автомобиле участника Ст.№37 выявлено несоответствие впускного коллектора требованию Регламента чемпионата п. 6.4.1.

Двигатель и его компоненты, блок управления двигателем и программа управления, выпускной и впускной коллектор на автомобилях 718 Cayman GT4 (982) Clubsport должны соответствовать карте омологации на автомобиль. Для автомобилей Cayman GT4 (981) Clubsport допускаются модификации, перечисленные в Приложении №8 к регламенту Porsche Sport Challenge.

Промоутер чемпионата принял решение: до объявления официальных результатов квалификации и предстартового брифинга-инструктажа пилотов, допустить участника ст№37 в класс участия «GT4 CUP» с добавлением дополнительного веса 30 кг.

Промоутер